

INDICE

Guanti Antiblastici	2
GUANTO AD ALTO RISCHIO E ANTIBLASTICO IN LATTICE PESANTE SENZA POLVERE	3
GUANTO AD ALTO RISCHIO E ANTIBLASTICO IN LATTICE PESANTE SENZA POLVERE STERILE	3
GUANTO ANTIBLASTICO E AD ALTO RISCHIO IN POLYCLOROPRENE SENZA POLVERE	3

GUANTI ANTIBLASTICI



GUANTO AD ALTO RISCHIO E ANTIBLASTICO IN LATTICE PESANTE SENZA POLVERE

SKU: 1020-SNK; 1021-SNK; 1022-SNK; 1023-SNK; 1024-SNK;

Guanto non sterile, ad alto rischio e antiblastico in lattice pesante senza polvere.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione=50 paia

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



GUANTO AD ALTO RISCHIO E ANTIBLASTICO IN LATTICE PESANTE SENZA POLVERE STERILE

SKU: 1026SNK; 1027SNK; 1028SNK; 1029SNK; 1030SNK;

Guanto sterile ad alto rischio e antiblastico in lattice pesante senza polvere.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione=50 paia

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



GUANTO ANTIBLASTICO E AD ALTO RISCHIO IN POLYCLOROPRENE SENZA POLVERE

SKU: 1032SNK; 1033SNK; 1034SNK; 1035SNK; 1036SNK;

Guanto non sterile ad alto rischio e antiblastico in polycloroprene senza polvere.

QUANTITA' MINIMA: 1 confezione=50 pezzi

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

